

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»



А.Д. Шаповалов

20/10 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
- 1.2. Адрес объекта: 356530, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, ул.Транспортная, д. 25.
 - пятьотдельно стоящих зданий:три двухэтажных, одно трёхэтажное, одно одноэтажное, общей площадью - 5776,5м².
 - наличие прилегающего участка: да.
- 1.3. Год постройки зданий 1965-1985г., последнего капитального ремонта:нет.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:при наличии финансирования.
- 1.5. Название организации (учреждения) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» (сокращенное наименование–ГБПОУ СРСК).
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 356530, Ставропольский край, Петровский район. г. Светлоград, ул.Транспортная, д.25.
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности: государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.10. Вышестоящая организация:министерствообразованияСтавропольского края.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003, город Ставрополь, улица Ломоносова, дом3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. ГБПОУ СРСКявляется объектом образования.
- 2.2. ГБПОУ СРСКпредоставляет услуги в сфере профессионального образования.
- 2.3. ГБПОУ СРСКуслуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием.
- 2.4. ГБПОУ СРСКуслуги в сфере образования предоставляются несовершеннолетним 16-18 летнего возраста, взрослым трудоспособного возраста.
- 2.5. ГБПОУ СРСКуслуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость, вмест-ть, пропуск. способность) 1000чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

Ближайший остановочный пункт пассажирского транспорта от ГБПОУ СРСКнаходится на расстоянии 30м.

На остановочных пунктах вблизи ГБПОУ СРСКОсуществляют высадку пассажиров: автобусы, следующие по маршрутам №№ 8, 9, 15.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи ГБПОУ СРСКОтсутствуют.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 30м;

3.2.2. время движения (пешком) 2мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: да;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С, К)	1-7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	5-7, 9, 19-20
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	9-10, 16, 19-20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ(С, Г) ВНД(К)	11-15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	17-18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, У) ДУ(Г, С)	1-20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ(С)	1

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>ДЧ – И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>

5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>ДЧ – И (К, О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(Г, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>ДЧ – И (К, О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p>
8.	Все зоны и участки	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
-------	---	--

Отдел профессионального образования

1510	37-28-96	Малик Ольга Андреевна	Начальник отдела	101
1516	37-23-69	Колпаков Иван Владимирович	Главный специалист	107
1516	37-28-92	Торишный Олег Анатольевич	Главный специалист	107
1516	37-28-49	Коломыцев Юрий Николаевич	Главный специалист	107

КОНТАКТЫ

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через неё осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Необходимо провести мероприятия по обустройству этой зоны в первой очереди, так как без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются либо труднодоступными или полностью недоступными.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, У) ДУ (Г, С) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих основных структурно-функциональных зон объекта.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с администрацией Петровского городского округа
8.	Все зоны и участки	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования.
в рамках исполнения: Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта не предусмотрены в целевых программах и планах.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется согласование с общественной организацией инвалидов.

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата утверждения документа
1.	Анкеты (информации об объекте)	№ <u>1</u>	от « <u>10</u> » <u>09</u> <u>2018</u> г.
2.	Акта обследования объекта	№ <u>1</u>	от « <u>10</u> » <u>09</u> <u>2018</u> г.

СОГЛАСОВАНО:

Малтавцев
Владислав
Сергеевич

Председатель общественной
организации инвалидов



УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»



А. Д. Шаповалов
«30» октября 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

г. Светлоград

«30» октября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
- 1.2. Адрес объекта: 356530, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, ул. Транспортная, д. 25.
 - пять отдельно стоящих зданий: три двухэтажных, одно трёхэтажное, одно одноэтажное, общей площадью - 5776,5м².
 - наличие прилегающего участка: да.
- 1.3. Год постройки зданий 1965-1985г., последнего капитального ремонта: нет.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.5. Название организации (учреждения) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» (сокращенное наименование – ГБПОУ СРСК).
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Транспортная, д. 25.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. ГБПОУ СРСК является объектом образования.
- 2.2. ГБПОУ СРСК предоставляет услуги в сфере профессионального образования.
- 2.3. ГБПОУ СРСК услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием.
- 2.4. ГБПОУ СРСК услуги в сфере образования предоставляются несовершеннолетним 16-18 летнего возраста, взрослым трудоспособного возраста.
- 2.5. ГБПОУ СРСК услуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость, вмест-ть, пропуск. способность) 550чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Ближайший остановочный пункт пассажирского транспорта от ГБПОУ СРСК находится на расстоянии 30м.

На остановочных пунктах вблизи ГБПОУ СРСК осуществляют высадку пассажиров: автобусы, следующие по маршрутам №№ 8, 9, 15.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 30м;3.2.2. время движения (пешком) 2 мин;3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;3.2.4. перекрестки: да;3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;3.2.6. перепады высоты на пути: есть;Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С, К)	1-7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	5-7, 9, 19-20
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	9-10, 16, 19-20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ(С, Г) ВНД(К)	11-15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	17-18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, У) ДУ(Г, С)	1-20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ(С)	1

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности		
1	Территория, прилегающая к	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие	нормативам	лишь некоторых

	зданию (участок)	<p>функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С, К)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>ДЧ – И (О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД (К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>ДЧ – И (О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД(К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>ДЧ – И (О, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С, Г)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД(К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>ДЧ – И (О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p>

		<p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>ДЧ – И (К, О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(Г, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>ДЧ – И (К, О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p>
8.	Все зоны и участки	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через неё осуществляется доступ ко всем</p>

		остальным структурно-функциональным зонам объекта.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Необходимо провести мероприятия по обустройству этой зоны в первой очереди, так как без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются либо труднодоступными или полностью недоступными.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, У) ДУ (Г, С) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих основных структурно-функциональных зон объекта.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с администрацией Петровского городского округа
8.	Все зоны и участки	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется согласование общественной организацией инвалидов.

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Территории, прилегающей к объекту | (Приложение 1) | на <u>3</u> л. |
| 2 | Входа (входов) в здание | (Приложение 2) | на <u>6</u> л. |

3	Путей движения в здании	(Приложение 3)	на <u>7</u> л.
4	Зоны целевого назначения объекта	(Приложение 4)	на <u>4</u> л.
5	Санитарно-гигиенических помещений	(Приложение 5)	на <u>2</u> л.
6	Системы информации (и связи) на объекте	(Приложение 6)	на <u>2</u> л.
7	Результаты фотофиксации на объекте		на <u>1</u> л.
8	Поэтажные планы, паспорт БТИ		на <u>2</u> л.
9	Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)		на <u>2</u> л.

СОГЛАСОВАНО:

Самойлов
Владислав
Сергеевич

Председатель общественной
организации инвалидов



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «30» Октября 2018 г.

**I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Транспортная, 25.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1-2	Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте	Г, С	Обустройство в первой очереди	Разместить на входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала при входе на территорию объекта
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1-4, 6-7	На территории объекта по ходу пешеходного движения асфальтное покрытие и бордюрный камень частично находятся в неудовлетворительном состоянии	К, О, С	Обустройство в первой очереди	С целью обеспечения наличия непрерывного и доступного для людей с инвалидностью пути движения произвести замену(ремонт) асфальтного покрытия и бордюрного камня (с его занижением) на

							территории объекта
				Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Обустройство второй очереди	Провести оснащение тактильными средствами покрытие пешеходных путей на расстоянии не менее 0,8м. от входного узла
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	К, О, С	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1-4, 6-7	Отсутствуют специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Выделить не менее одного специализированного расширенного м/места для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске
1.6	Места отдыха	нет	1-4, 6-7	На территории на основных путях движения не предусмотрены места отдыха, доступные для МГН	К, О, С	Обустройство третьей очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющегося асфальтового покрытия	Обустроить места отдыха, доступные для МГН, в соответствии с требованиями пп 4.3.1-4.3.3 СП 59.13330.12
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1-7	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны персонала.</p>	1-7	<p>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.</p>

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту 1 доступности ОСИ
№
от «30» октябрь 2018 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Транспортная, 25.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5-7	Проступи и подступенки на входах в учреждение выполнены с нарушением имеющихся нормативов	О, С	Обустройство в первой очереди.	Произвести реконструкцию лестниц в здании.
				Отсутствуют поручни, в том числе разделительные	О, С	Обустройство второй очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющейся входной группы.	Установить на входных группах двухсторонние и разделительные поручни на высоте 0,7-0,9м с завершающей закругленной частью поручня длиннее марша на 0,3м.

				<p>Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях входных маршей.</p> <p>На одном из входов (фото № 7) имеются всего лишь две ступени (минимально разрешено три)</p>
2.2.	Пандус (наружный)	есть	5-6	Отсутствуют доступные входы в учреждение инвалидам, перемещающимся на кресле-коляске.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	7	Входная площадка на фото № 7 не соответствует предъявляемым требованиям относительно размеров.
2.4.	Дверь (входная)	есть	5-7	<p>Отсутствует механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей</p> <p>Имеется</p>

С	Обустройство второй очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющейся входных групп.	Разместить тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях входных лестничных маршей.
К, О, С	Обустройство в первой очереди	Заменить ступени плавным съездом, уклоном не более 5%.
К	Обустройство в первой очереди.	Обустроить два пандуса с уклоном в 5%, по краям их маршей предусмотреть бортики, а также ограждения с поручнями.
Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди.	Произвести реконструкцию входной площадки доступного входа, расширив её площадь до нормативно разрешённой.
К	Обустройство в первой очереди.	Установить механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.
К	Обустройство в первой	Занизить перепад высоты

				завышенный перепад высоты порогов дверей		очереди.	порогов, довести до нормативно разрешённого 0,014м.
2.5	Тамбур	есть	5-7	соответствует	Г, К, О, С, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	5-7	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Объект недоступен.</p>	5-7	<p>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.</p>

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Транспортная, 25.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8-10, 20	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
				Отсутствуют зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов в креслах-колясках.	К, О, С		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	16, 19	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	16, 19	Техническая возможность обустройства безопасных пандусов отсутствует	К	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	16, 19	Отсутствует	К	Обустройство в первой очереди	Приобретение и установка стационарного подъемника наклонного перемещения (либо альтернативно ступенькохода)
3.5	Дверь	есть	9-10, 14, 19-20	Отсутствуют дублированные рельефными знаками, информирующие обозначения помещений	Г, С, У	Обустройство в первой очереди	Установить дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений
				Имеющиеся дверные проёмы по пути движения имеют пороги и перепады высот пола более нормативно разрешённого 0,014м., в ряде случаев их ширина (ширина рабочей створки) составляет менее 0,9м.	К, О, С	В связи с тем, что производство этих работ будет связано с значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен
				Отсутствуют механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей	К	Обустройство в третьей очереди, после реконструкции и замены дверных проёмов и полотен	Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей
				Не нанесена яркая контрастная маркировка	С	Обустройство в первой очереди	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 01 м. и шириной не менее 0,2 м.)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8-10, 14, 16, 19-20	Отсутствие доступного эвакуационного выхода, безопасной зоны	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Обустроить доступные эвакуационные выходы с обустройством пандусов, уклоном не более 5-8%, создать безопасные зоны на этажах, расположенных

							выше основного входа в здание.
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	8-10, 14, 16, 19-20	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	<p>ДЧ - И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>	9-10, 14, 16, 19-20	<p>ДЧ - И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.</p>

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Транспортная, 25.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8-10, 20	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
				Отсутствуют зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов в креслах-колясках.	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Обустроить места отдыха
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	16, 19	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	16, 19	Техническая возможность обустройства безопасных пандусов отсутствует	К	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	16, 19	Отсутствует	К	Обустройство в первой очереди	Приобретение и установка стационарного подъемника наклонного перемещения (либо альтернативно ступенькохода)
3.5	Дверь	есть	9-10, 14, 19-20	Отсутствуют дублированные рельефными знаками, информирующие обозначения помещений	Г, С, У	Обустройство в первой очереди	Установить дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений
				Имеющиеся дверные проёмы по пути движения имеют пороги и перепады высот пола более нормативно разрешённого 0,014м., в ряде случаев их ширина (ширина рабочей створки) составляет менее 0,9м.	К, О, С	В связи с тем, что производство этих работ будет связано с значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен
				Отсутствуют механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей	К	Обустройство в третьей очереди, после реконструкции и замены дверных проёмов и полотен	Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей
				Не нанесена яркая контрастная маркировка	С	Обустройство в первой очереди	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 01 м. и шириной не менее 0,2 м.)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8-10, 14, 16, 19-20	Отсутствие доступного эвакуационного выхода, безопасной зоны	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Обустроить доступные эвакуационные выходы с обустройством пандусов, уклоном не более 5-8%, создать безопасные зоны на этажах, расположенных

							выше основного входа в здание.
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	8-10, 14, 16, 19-20	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	<p>ДЧ - И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>	9-10, 14, 16, 19-20	<p>ДЧ - И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.</p>

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№
от « 30 » сентября 20 18 г.

**I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Транспортная, 25.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	14-15	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
				Имеющиеся дверные проёмы по пути движения имеют пороги и перепады высот пола более нормативно разрешённого 0,014м., их ширина составляет менее 0,9м.	К, О, С	В связи с тем, что производство этих работ будет связано с значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен
				Отсутствует пространство, достаточное для самостоятельного разворота инвалида на	К	Обустройство в первой очереди	Свободное пространство в кабинетах привести в соответствие: не менее 0,9х1,5м. (около столов и

				кресло-коляска			других мест обслуживания)
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12-13	Отсутствуют места для зрителей в креслах-колясках и сопровождающих, для зрителей с нарушением слуха, с нарушением зрения (в том числе, в сопровождении собаки-проводника), для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата	Г, К, О, С	Обустройство в первой очереди	Оборудовать места для зрителей в креслах-колясках и сопровождающих, для зрителей с нарушением слуха, с нарушением зрения (в том числе, в сопровождении собаки-проводника), для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
				В физкультурном зале отсутствует доступная раздевальная с душем и унитазом.	К, О	Обустройство во второй очереди	В физкультурном зале обустроить доступную закрытую раздевальную с душем и унитазом, установить в ней поддон (трап), сиденье, поручни, обеспечить наличие свободной зоны.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	11, 14	Отсутствует пространство, достаточное для самостоятельного разворота инвалида на кресло-коляске	К	Обустройство в первой очереди	Свободное пространство в кабинетах привести в соответствие: не менее 0,9x1,5м. (около столов и других мест обслуживания). Поверхность столов индивидуального пользования, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна

							находиться на высоте не более 0,8м.
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	11-15	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>ДЧ-И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>	11-15	<p>ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ</p>

							находиться на высоте не более 0,8м.
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	11-15	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>ДЧ-И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>	11-15	<p>ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ</p>